

**АКТ № 1/13-06-12/КС**  
**осмотра транспортного средства**  
от " 13 " 06 2012 г.

Начало осмотра: 14 час 00 мин      Окончание осмотра: 15 час 00 мин

Место осмотра: МО, г. Клин, ул. Марковского д. 26  
(город, улица, номер дома, наименование организации)

Марка, модель	Форд Фокус		
Гос. номер.			
Тип ТС	седан легковой (дверей)		
Кузов № (VIN)			
Год выпуска	2010		
Двигатель	№ _____	Тип карб. <input checked="" type="checkbox"/> диз. <input type="checkbox"/> гурб.	Объем 1798
Шасси (рама) №	_____		
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> Метал	<input type="checkbox"/> Акр. <input type="checkbox"/> Перл.	Фиолетовый
Свид. рег. (ПТС)	_____		
Пробег	<input checked="" type="checkbox"/> км	<input type="checkbox"/> миль	_____
Собственник	_____		
Довер. лицо	_____		
Адрес владельца	_____		
Заказчик	_____		

Комплектация:	
МКПП\АКПП	Литые диски
Кондиц.\Клим.	АБС
Подушк.безоп.	ГУР
Парктроник	Омыв. фар
Центр. замок	Пбукс. сист.
Люк эл.\мех.	Газ. оборудов.
Сигнализация	Окр. Бампер
Кожа\Велюр	Буксир. устр.
П.Т.Ф.	Эл. зеркала
Тонир. стекл.	Эл. Стекла
Ксенон	

Эксплуатационные дефекты (до аварийные повреждения): Аль пред-ст на осмотр в  
аварийном сос-ве. Цвет, vin, номер соот-ст с ПТС.

№	При осмотре установлено:	Заключение эксперта:		
		Рем.	Зам.	Окр.
1.	Крыло зад. прав. - деформация с ГИРЭЖ		✓	✓
2.	Дверь зад. лев. - нарушение АКП			✓
3.	Бампер зад. - разбит		✓	✓
4.	Фонарь зад. L, R - разбит		✓	
5.	Крышка багажн. - деформация с ИРЖ		✓	✓
6.	Усилит. зад. бамп. - деформ с ГИРЭЖ		✓	
7.	Стекло зад. - разбито		✓	
8.	Лючок бамп. - наруш. АКП			✓
9.	Рамка кол. зн. - расколота		✓	✓
10.	Полка салона зад. - деформация		✓	
11.	Камера зад. видя - расколота		✓	
12.	Парктроник зад. зшии - расколота		✓	
13.	Защитка зад. буксир. крючок - отсутствует		✓	✓
14.	Эндкема ТС - деформ.		✓	